

Образец акта осмотра автомобиля

Создано в сервисе «HELPER-PRO»
[Онлайн инструменты для экспертов, оценщиков, криминалистов](#)

Акт осмотра №050924

Объект осмотра: автомобиль

Дата повреждения: 12.09.2018г.
Дата осмотра: 05.09.2024г.

Начало осмотра: 12ч.15мин.
Окончание осмотра: 13ч.15мин.

Место осмотра: г.Челябинск, ул. Яблочкина, 15. Осмотр проведён при следующих условиях: светлое время суток, естественное освещение, пасмурно.

Осмотр провёл: эксперт-техник Апанасенко Андрей Владимирович. Объектом осмотра является колесное транспортное средство. Основания проведения осмотра: Договор №050924 от 05.09.2024г. с Коноваловым Максимом Викторовичем. Собственником (владельцем) объекта осмотра, согласно предоставленным документам является Коновалов Максим Викторович, адрес собственника: Москва, р-н Заречье, ул. Восточная, 5-12.

марка	Hyundai	модель	Solaris
регистрационный знак	A313BA77	идентификационный номер (VIN)	Z94CT41DBHR553235
тип ТС	легковой седан	категория ТС	B
шасси (рама)		кузов №	Z94CT41DBHR553235
цвет	белый, акрил под лаком	мощность двигателя	90/123 л.с./кВт
условия эксплуатации	в городских условиях	паспорт ТС	77УР 555555
свидетельство о регистрации ТС	7711 333333	техническое состояние	

пробег: 0 км., источник: показания одометра
Дата выпуска: 13.10.2016г.

состояние объекта: исправное
Дата начала эксплуатации: 13.10.2016г.
Дополнительные параметры (опции):

тип ДВС: бензиновый	тип КПП: автоматическая	трансмиссия 4WD: нет	ABS: есть
ESP: нет	ПТФ: есть	усилитель руля: гидро	airbag водителя: есть
airbag пассажира: есть	airbag боковая/шторка: есть	люк крыши: нет	сиденья передние-подогрев: есть
электропривод сидений: есть	обивка салона: ткань	электропривод стекол: есть	ксенон фары: нет
стеклоомыватели фар: есть	датчик света: нет	датчики парковки передние: есть	датчики парковки задние: есть
зеркала з.в. с подогревом: есть	электропривод зеркал: есть	кондиционер: есть	климат-контроль: есть
датчик дождя: есть			

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Объект осмотра отождествлён с основными идентификационными параметрами, указанными в регистрационных документах. Расположение основных конструктивных элементов, объекта соответствует типичным для аналогичных объектов.

№ п.п.	Наименование элемента	Описание повреждений	Ремонтные воздействия
1	Бампер передний	деформация в виде вмятины с ДРЖ, НЛКП менее 30 % в левой части	замена, окраска
2	Крыло переднее левое	деформация в виде изломов металла с ДРЖ, НЛКП более 30 % в передней средней части	замена, окраска
3	Арка задняя правая с усилителем	вмятины с ДРЖ, НЛКП не менее 10 шт. в правой части	полировка
4	Блок-фара левая	притертость и царапины 2 кв. дм в левой части	замена
5	Дверь передняя правая		

Дефекты, не относящиеся к исследуемому событию:

№ п.п.	Наименование элемента	Описание повреждений	Ремонтные воздействия
1	Бампер передний верхняя часть	притертость более 25 % в правой части	окраска
2	Крыло переднее правое	деформация, заломы	

Возможны скрытые дефекты следующих элементов:

№ п.п.	Наименование элемента	Описание возможных дефектов
--------	-----------------------	-----------------------------

1	Крыло переднее левое	
2	Усилитель бампера переднего	

Принятые сокращения:

КТС - колёсное транспортное средство; ДРЖ - с деформацией ребер жесткости; ОС - острые складки; СМ - с образованием складок материала; РМ - с образованием разрыва материала; ТДМ - в труднодоступном месте; РЕМ - ремонт; ЗАМ - замена; ЧАСТ ЗАМ - частичная замена; УП - устранение перекоса; ОКР - окраска; ДИАГН - диагностика; ЛЕВ - левая; ПР - правая; ЗАД - задняя; ПЕР - передняя; ТС - транспортное средство; УФ – утрата фрагмента(тов); Ме – металл; взмд- взаимодействие; S – площадь.

Дополнительная информация:

Владелец (доверенное лицо) предупрежден о последствиях, которые могут возникнуть, в случае если автомобиль на осмотр предоставлен не в чистом виде. Эксперт не несет ответственности за дефекты, которые невозможно обнаружить путем визуального осмотра или первичного инструментального контроля. Владелец (доверенное лицо) предупрежден о том, что скрытые дефекты возможно обнаружить только при разборке или глубоком инструментальном контроле. ТС имеет / не имеет неисправности, при наличии которых согласно ПДД РФ запрещена эксплуатация по дорогам, (ненужное зачеркнуть, при наличии указать): Предварительный вывод о принадлежности повреждений к рассматриваемому ДТП (ненужное зачеркнуть): повреждения соответствуют (не соответствуют) рассматриваемому ДТП.

При осмотре присутствовали:

Эксперт-техник Апанасенко Андрей Владимирович	/
Генеральный директор Коновалов Максим Викторович	/
Завхоз ООО "Василёк" Иванов Иван Иванович	/