

Образец идентификации объекта исследования при осмотре

[Создано в сервисе «HELPER-PRO»](#)

[Онлайн инструменты для экспертов, оценщиков, криминалистов](#)

Вопрос №1: Соответствуют ли идентификационные номера транспортного средства Hyundai Solaris регистрационный знак А313ВА77 документам на исследуемое транспортное средство?

В ходе осмотра, проведенного 05.09.2024г. объект осмотра отождествлён с основными идентификационными параметрами, указанными в регистрационных документах. Расположение основных конструктивных элементов, объекта соответствует типичным для аналогичных объектов.