

Вопрос №2: Какие повреждения имеются на ТС Hyundai Solaris регистрационный знак А313ВА77, и каков характер их возникновения?

Первичное установление наличия и характера повреждений транспортного средства, в отношении которых определяются расходы на восстановительный ремонт, произведено по результатам осмотра транспортного средства потерпевшего органолептическими методами.

При этом даны характеристики повреждений деталей (узлов, агрегатов), а также лакокрасочного покрытия, в зависимости от которых определены методы и трудоемкость устранения повреждений.

В ходе осмотра 05.09.2024г. демонтажные работы для доступа к поврежденным деталям не проводились, инструментальные методы контроля не применялись.

Результаты осмотра транспортного средства зафиксированы в акте осмотра №050924 от 05.09.2024г. (см. Приложение №1.1).