

**Фото №1.** Поврежденное КТС. Вид спереди слева



**Фото №2.** Поврежденное КТС. Вид спереди справа



**Фото №3.** Поврежденное КТС. Вид сзади слева



**Фото №4.** Поврежденное КТС. Вид сзади справа



Фото №5. VIN



Фото №6. Показания одометра



Фото №7. Измерение высотных характеристик





Фото №8. Измерение высотных характеристик



**Фото №9.** Деформация переднего левого крыла, переднего бампера



**Фото №10.** Повреждения в передней левой части ТС



**Фото №11.** Повреждение переднего бампера



**Фото №12.** поврежденная левая ПТФ




**Фото №13.** Направление удара



**Фото №14.** Левая фара



**Фото №15.** Следы не соответствующие исследуемому ДТП



**Фото №16.** Следы не соответствующие исследуемому ДТП



**Фото №17.** До аварийные повреждения



**Фото №18.** Доаварийные повреждения



**Фото №19.** Изломы



**Фото №20.** Притертость левой блок-фары